


Fundas para Alta Temperatura



	TIPO	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	Ø INTERIOR																	
			0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	
1	FIBRA DE VIDRIO	400°																		
2	SILICONA	200°						3			5	6	7	8						
3	FIBRA DE VIDRIO + SILICONA	220°																		

SE PUEDEN REALIZAR FABRICACIONES ESPECIALES.

Fundas Metálicas



	TIPO	MATERIAL	Ø INTERIOR																	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	7.1	9.7	10.5						
1	TUBO METÁLICO ESTANCO	ACERO INOXIDABLE																		
2	TUBO SAPA	ACERO GALVANIZADO																		
3	MALLA METÁLICA	ACERO INOXIDABLE																		

SE PUEDEN REALIZAR FABRICACIONES ESPECIALES.